

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第五批2022年8月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	企业	所在县区	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	D20220813006	银山铅锌矿，车辆从生产区出来未清洗干净，带出废泥浆（尤其是在下雨天）到生活区，干燥之后造成粉尘污染。	江西铜业集团银山矿业有限责任公司	上饶市德兴市	大气污染	1、在露天采矿场出口设置了洗车台，且设备正常运行。 2、制定有相关制度，露天运矿（废）车不得出入厂区进去居民区。 3、修建了专门的外延公路，绕开居民区，选矿运输车及大型运货车必须由外运公路进出。 4、精矿运输车按要求在车厢铺垫了塑料皮以及加盖了篷布，避免精矿在运输过程挥洒泄露。 5、进入采区的值班车等生产指挥车出采区时，必须经洗车台清洗后才能出门卫。 6、劳动服务公司按照每天三次的频次进行路面洒水。 7、在车辆汇合路口等位置设置有雾炮机，实现降尘。	部分属实	1、银山矿业公司将进一步加强进出车辆管理，所有车辆出矿区必须清洗干净。 2、严格落实各项管理制度，露天运矿（废）车严禁出入厂区进去居民区。 3、及时清扫道路，增加洒水频次，同时在道路两旁增设雾炮机，控制道路扬尘。 4、所有选矿厂运输车及大型运货车必须由外延公路进出。	无